

Soldaduras Zelecta S.A. de C.V.

Información de producto

Fundente en polvo FLUX ALUM Químicos

Aplicación:

Fundente super activo para usar con soplete, puede ser mezclado con alcohol o agua para obtener una mezcla. De gran uso en refrigeración, talleres de reparación de climas y la industria en general.

Instrucciones de uso:

- 1.- Limpie el área a soldar, si es necesario utilicé una lija para eliminar cualquier tipo de residuo.
- 2.- Aplique el fundente en las piezas a soldar, caliente hasta observar que el fundente se hace cristalino y aplique la soldadura.
- 3.- Limpie los excesos de fundente para evitar la oxidación.

Presentación:

Bote 225 gramos

Nota: Revise temperatura de fusión de los metales a soldar



A sus órdenes en: