

Maxstar[®] y Dynasty[®] 400 y 800

Consulte los documentos DC/24.5 (Maxstar) AD/5.5 (Dynasty)

CC (Maxstar) y CA/CC (Dynasty) TIG y soldadura convencional





Capacidad para soldaduras TIG

800 máx.	800 máx.						
1 pulg. (25,4 mm)	1 pulg. (25,4 mm)						
400 máx.	400 máx.						
5/8 pulg. (15,9 mm)	5/8 pulg. (15,9 mm)						
400 mín.	400 mín.						
0,012 pulg. (0,3 mm)	0,015 pulg. (0,4 mm)						
800 mín.	800 mín.						
0,020 pulg. (0,5 mm)	0,020 pulg. (0,5 mm)						

-∧UTO-LINE* Admite cualquier conexión de voltaje de entrada (208-575 V) sin puentes manuales para ofrecer comodidad en cualquier entorno laboral. Solución ideal para suministros eléctricos inestables o poco confiables.

El arrancador de arco de alta frecuencia Blue Lightning permite el inicio de arco sin contacto. Ofrece inicios de arco más uniformes y una mayor confiabilidad en comparación con los arrancadores de arco de alta frecuencia tradicionales.

La función Lift Arc™ permite iniciar el arco en CA o CC sin utilizar alta frecuencia.

La función adaptativa Hot Start™ permite iniciar el arco de manera segura sin adherencia.

El postflujo automático ajusta la duración del tiempo de postflujo según la configuración del amperaje. Protege el tungsteno y elimina la necesidad de definir el tiempo de postfluio.

La Fuente de alimentación del enfriador (CPS) es un tomacorriente de uso dedicado de 120 V para Coolmate™ 3.5.

La memoria de programas incluye nueve memorias de programas independientes que mantienen/guardan sus parámetros.

Los controles de pulso TIG de CC de alta velocidad son capaces de generar 5000 pulsos por segundo.

*Detección de voltaje para soldadura convencional con electrodos de OCV bajo y TIG con función Lift-Arc™

**Consulte los documentos DC/24.5 y AD/5.5 para obtener las dimensiones y el peso completos de los paquetes.

Dotonoia Dango do

Las soldadoras Dynasty agregan TIG de CA v las siguientes características de CA

Incluye formas de onda para ondas cuadradas avanzadas, ondas cuadradas suavizadas, ondas sinusoidales y ondas triangulares.

El control de equilibrio permite la eliminación ajustable del óxido, fundamental para crear las soldaduras de aluminio de la mayor calidad.

y puede mejorar el control direccional del arco.

establecer de forma independiente las corrientes EP y EN para controlar con precisión el aporte de calor a la pieza y al electrodo.



La frecuencia controla el ancho del cono del arco

La amplitud/el amperaje de CA permiten

Industrial pesado

CC AC B Maxstar es solo Phase Phase para CC

Procesos

- TIG (GTAW) Soldadura convencional con electrodos (SMAW)
- TIG pulsada (GTAW-P)
- Arco con electrodo de carbono y aire (CAC-A)

Los modelos 400 incluyen

- Cordón de alimentación de 8 pies (2,4 m) (sin enchufe)
- Dos conectores estilo Dinse de 50 mm
- Guía de referencia rápida (solo Dynasty)

Los modelos 800 incluyen

- Conector para antorcha con traba a rosca
- Dos conectores para cable de soldadura c/traba a rosca
- Guía de referencia rápida (solo Dynasty) Nota: El cordón de alimentación NO se

Los paquetes completos incluyen todo lo anterior, más

- Carro Runner
- Coolmate[™] 3.5
- Refrigerante (cuatro botellas de 1 galón)
- Control remoto (de pie o de pie inalámbrico)
- Kit de antorcha refrigerada con agua Weldcraft" Maxstar/Dynasty 400: W-375 Dynasty 800: W-400

Accesorios más populares

- Carro Runner™ 300244 (pág. 119)
 Coolmate™ 3.5 300245 (pág. 119)
- Refrigerante 043810 (pág. 119)



- Kits de antorchas refrigeradas con agua Weldcraft™ (pág. 124) 300185 W-250 (WP-20) 300990 W-280 (WP-280) 301268 W-375 300186 W-400 (WP-18SC)
- Controles remotos (pág. 124-125) 043688 Control táctil RCCS-14 194744 Control de pie RFCS-14 HD 300429 Control de pie inalámbrico

Visite MillerWelds.com o consulte a su distribuidor por otras opciones y accesorios de Miller®

Voltaio de

	Modelo/número de pieza	de solda- dura	de alimen- tación	amperaje de soldadura	Salida nominal					ga nomir 575 V	, ,		circuito abierto máximo	Dimensiones de la fuente de alimentación**	la fuente de alimentación**
CC Maxstar	Maxstar 400 (907716) Solo fuente de alimentación	TIG/ soldadura conven- cional con electrodos	Trifásica	3-400	300 A a 32 V, ciclo de trabajo del 60%	33	30	17	15	12	12,0	11,6	75 VCC (10-15 VCC*)	Altura: 24,75 pulg. (629 mm) Ancho: 13,75 pulg. (349 mm) Profundidad: 22 pulg. (559 mm)	134 lb (61 kg)
	(951692) Completo con pie (951693) Completo con pie inalámbrico		Monofá- sica	3-400	250 A a 30 V, ciclo de trabajo del 60%	48	43	24	20	16	10	9,2			
	Maxstar 800 (907718) Solo fuente de alimentación	TIG/ soldadura conven- cional con electrodos	Trifásica	5-800	600 A a 44 V, ciclo de trabajo del 60%	90	80	45	39	31	32	31	75 VCC (10-15 VCC*)	Altura: 34,5 pulg. (876 mm) Ancho: 13,75 pulg. (349 mm) Profundidad: 22 pulg. (559 mm)	198 lb (90 kg)
			Monofá- sica	5-800	500 A a 40 V, ciclo de trabajo del 60%	126	112	61	53	41	26	24			
CA/CC Dynasty	(907717) Solo fuente de alimentación (951694) Completo con pie (951695) Completo con pie inalámbrico	soldadura conven- cional con	Trifásica	3-400	300 A a 32 V, ciclo de trabajo del 60%	36	33	19	16	13	13,1	12,5	75 VCC (10-15 VCC*)	Altura: 24,75 pulg. (629 mm) Ancho: 13,75 pulg. (349 mm) Profundidad: 22 pulg. (559 mm)	134 lb (61 kg)
			Monofá- sica	3-400	250 A a 29 V, ciclo de trabajo del 60%	52	47	26	22	17	10,9	9,9			
	(951696) Completo con pie conve	soldadura	Trifásica	5-800	600 A a 44 V, ciclo de trabajo del 60%	96	86	48	42	33	35	33	(10-15 VCC*) Ancho: 13,75 pulg. (349 m Profundidad: 22 pulg.	Altura: 34,5 pulg. (876 mm) Ancho: 13,75 pulg. (349 mm)	198 lb (90 kg)
		cional con	Monofá- sica	5-800	500 A a 40 V, ciclo de trabajo del 60%	136	122	66	56	44	28	26		Profundidad: 22 pulg. (559 mm)	